



comercial1@realfix.com.br

De: Mayara <vendas1@realfix.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 08:28
Para: laboratorio@realfix.com.br
Cc: vendas@realfix.com.br; comercial1@realfix.com.br; qualidade@realfix.com.br; 'Volni'; pcp1@realfix.com.br; industrialcoatings@realfix.com.br; francielle@realfix.com.br; 'mariá'
Assunto: RO - LUCOL 044CZ004.21

Bom dia.

Segue reclamação.

Cliente informa que o material 044CZ004.21 lote 003/23 foi diluído perto de 20% com solvente 010SV011.81 lote 050/23, está soltando da peça, cliente informa que fez a limpeza da peça e a aplicação foi com pistola convencional, aplicado em aço carbono.



Cliente compra os itens abaixo, e garantiu que não foi aplicado sobre outra tinta.

044CZ004.21-REALVIT 44 DF CINZA N-65 SB - REF.: 18 LT

010SV011.81-THINNER - REF.: 18L

035CZ001.80-REALUX 35 CINZA N 65 - REF.: 18 LT

014CZ059.21-REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN - REF.: 18 LT

RO ainda não foi lançada no sistema.

Atenciosamente;

Mayara Da Luz Dos Santos
Vendedora Externa



☎ 41 99851-0016

☎ 41 3661-1850

📍 Rua Ana Paula Guarda, 165
Colombo | PR



📱📧🌐
@realfixbrasil