REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	01/10/2025
		RO	759

CLIENTE	**FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA**		
Descrição do Produto	**REALUX 35 AMARELO RAL 1004**		
Codigo do Produto	**035AM004**	**Lote:**	**002/25**

Descrição da Reclamação

Cliente alega que a tinta não está secando igual o antigo código 035AM009 e que não estão conseguindo varrer a pintura pois a tinta está grudando chão.

Primeira lata que ele abriu. LOTE 02/25

APLICAÇÃO DO 035AM004 E 035AM009

Conclusão: Analisando ambos os produtos, o 035AM009 de inicio tem uma secagem um pouco mais rápida do que o 035AM004, porém a secagem final de ambos é igual. Comparado o 035AM004 com o lote 003/25 a secagem tambem esta ok.
Reaclamação improcedente.

Priscila

_____

Análista RO's