

Empresa: WOOD NEXUS
Endereço: BOM JESUS DE IGUAPE
Contato: Matheus

Fone: (41) 3224.5457
Cidade: Curitiba UF: PR

Produtos:

	Código	Lote
Componente A	056BR120.21	009/23
Componente B	030CT090.83	068/23
Diluyente		

1. SUBSTRATO

☐ Aço carbono ☐ Galvanizado: ___Fogo ___ Frio X ☒ Madeira ☐ Outro:

2. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

☐ Desengraxe ☐ Jateamento abrasivo Grau ___ X ☒ Primer: 025BR050.21-PRIMER
PU BRANCO

3. MÉTODO DE APLICAÇÃO

☐ Trincha/Pincel ☒ Pistola X ☐ X Convencional ☐ Tanque de pressão ☐ Airless ☐ Imersão
☐ Outro:

4. CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM

☐ Temperatura ambiente ☐ Estufa: ___°C/ ___ horas ☐ Outro: Ao ar

5. PROBLEMA VERIFICADO

☐ Aderência	☐ Fervura
☐ Bolhas	☐ Poder de cobertura
☐ Brilho	☐ Pulverização seca (<i>over spray</i>)
☐ Casca de laranja	☐ Rendimento
Contaminação: ☐ Cratera ☐ Sujidade/Pontos	Secagem: ☐ Toque ☐ Manuseio ☐ Final
☐ Cor	☐ Sedimentação
☐ Escorrimento	☐ Viscosidade
☐ Outro:	

4.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO

Cliente relata que o acabamento 056BR120 lote 009/23 catalise de 2x1 com catalisador 030ct090 lote 068/23 não está secando.

Cliente informa que fez a aplicação da 1ª demão na quarta feira período da tarde e na quinta-feira pela manhã não tinha secado, esperou até o final do dia de quinta mas não estava seco, mesmo não estando seco, teve que fazer a aplicação da 2ª demão quinta feira por volta das 15:00 horas e até hoje sexta 9:00 ainda não secou, está marcando, cliente informa que com lotes anteriores não teve problemas, seguiu o processo de sempre (aplicou primer, lixou e aplicou a primeira demão do acabamento na quarta deveria ter lixado antes de aplicar a segunda demão mas não conseguiu pois não estava seco e quinta a tarde aplicou a segunda demão) primer + 2 demão de acabamento.

6. PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL

Problema	Contenção	Final
Aderência	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha	Secagem final/completa do produto/linha
Bolhas	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Brilho	Não há	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
Casca de laranja	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Contaminação: Crateras/Sujidades/Pontos	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Cor	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
Escorrimento	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Fervura	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Poder de cobertura	1 hora	Não há
Pulverização seca (<i>over spray</i>)	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Rendimento	1 hora	Não há
Secagem: Toque/Manuseio/Final	Conforme produto/linha	
Sedimentação	1 hora	Não há
Viscosidade	1 hora	Não há