

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's		DATA	19/09/2025
			RO	736
CLIENTE	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BRASIL LTDA			
Descrição do Produto	THINNER DE LIMPEZA			
Código do Produto	100SV130	Lote:	007/25	
Descrição da Reclamação CLIENTE ALEGA QUE O CONTAINER FOI SEM O RESPIRO E ESTA FICANDO AMASSADO CONFORME FOTO.				







Conclusão: Reclamação improcedente.

não temos um padrão de recebimento de embalagens com tampas com respirador, isso depende de cada fornecedor.

Ao fazer a transferencia do diluente, sempre indicado abrir um pouco a tampa para entrada de ar.

O cliente fez transferencia de solvente sem abrir a tampa? caso sim, isso pode ter ocasionado o problema.

Priscila

Análista RO's