

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's			DATA	21/01/2026
				RO	871/26

CLIENTE	PEALE IND COM DE MOVEIS LTDA				
Descrição do Produto	DILUENTE EXTRA RAPIDO - REF.: 200 LT				
Codigo do Produto	010SV044.85	Lote:	072/25		

Descrição da Reclamação CLIENTE ALEGA QUE O DILUENTE ESTA MUITO FRACO E NÃO ESTA LIMPANDO. LOTE 072/25.					
---	--	--	--	--	--

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	072/25	cromatografia	-	IT 1.030	RELAFIX TINTAS	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	X	

Cor LOTE: 072/25										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signal 1: FID1 A,										
Peak #	RetTime [min]	Type	Width [min]	Area [pA*s]	Area %	Name				
1	1.797	MM T	0.0697	4.22488e4	53.52816	ALCOOL S-01				
2	1.832	MM T	0.0152	1.27786e4	16.19010	ACETONA S-08				
3	1.857		0.0000	0.00000	0.00000	ISOPROPANOL S-18				
4	2.314		0.0000	0.00000	0.00000	MEK S-09				
5	2.435	MM T	0.0464	2.39008e4	30.28174	ACET ETILA S-05				
6	2.670		0.0000	0.00000	0.00000	ISOBUTANOL S-20				
7	3.360		0.0000	0.00000	0.00000	DOWANOL PM S-24				
8	4.189		0.0000	0.00000	0.00000	ETIL GLICOL S-17				
9	4.474		0.0000	0.00000	0.00000	MIBK S-16				
10	5.090		0.0000	0.00000	0.00000	TOLUOL S-07				
11	6.398		0.0000	0.00000	0.00000	ACETATO DE BUTILA S-32				
12	7.657		0.0000	0.00000	0.00000	XIOL S-06				
13	7.827		0.0000	0.00000	0.00000	DIACETONA ALCOOL S-31				
14	8.066		0.0000	0.00000	0.00000	ACET AMILA S-15				
15	8.744		0.0000	0.00000	0.00000	ACET ETIL GLICOL S-34				
16	8.908		0.0000	0.00000	0.00000	BUTIL GLICOL S-02				
17	10.450		0.0000	0.00000	0.00000	AB9 S-12				

Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, realizado cromatografia foi observado que o produto está de acordo com a formulação.

Ao realizar limpeza com nosso produto de linha UV, não foi observado problemas ou dificuldade na limpeza.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Analista RO's

Relatório para fins de consulta interna REALFIX, com informações confidenciais, não pode ser compartilhada.