

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	09/02/2026
		RO	886/26

CLIENTE	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS REF- 18L		
Codigo do Produto	600PR001.80	Lote:	001/26

Descrição da Reclamação Tinta após homogeneizada está ficando com partes sólidas no fundo da lata (vídeo), essas partes solidas não dissolvem e impossibilitando usar o restante. LOTE 001/26			
--	--	--	--

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	020/25	Sedimentação	-	VISUAL	RELAFIX TINTAS	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		x

Cor LOTE: 001/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do produto, foi observado um sedimento duro no fundo da lata.
 Ao analisar a retenção dos lotes anteriores não foi observado tal problema de sedimentação, sendo algo pontual no lote 001/26, porém será analisado as possíveis causas do ocorrido.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's