

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	19/02/2026
		RO	897/26

CLIENTE	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS REF- 18L		
Código do Produto	600PR001.80	Lote:	005/26


Descrição da Reclamação

Conforme fotos em anexo, tinta preta após secar está ficando CINZA. Cliente informou que após bater, não tinha sólidos no fundo, porém ao secar fica CINZA. lote 005/26

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	005/26	Secagem	-	IT 1.030	RELAFIX TINTAS	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	x	

Secagem LOTE: 005/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do produto diluído 40% com 010SV011, e com o diluente indicado para esta linha 010SV670 na mesma proporção.

Foi observado que a aplicação com o diluente 010SV011 deu uma névoa de blush devido a composição do thinner. Na aplicação com diluente 010SV670 não foi observado blush.

Tal característica é devido a reação dos compostos dos diluentes com a umidade do ar, sendo o 010SV670 o produto mais indicado pra essa aplicação.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's