

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	23/02/2026
		RO	907/26

CLIENTE	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Descrição do Produto	THINNER - REF.: 5L		
Codigo do Produto	010SV011.83	Lote:	021/26

Descrição da Reclamação


Conforme áudio e vídeo, MESMO PROBLEMA QUE OCORREU NA R.O 898 E 893, é o mesmo problema, thinner NÃO LIMPA, NÃO CONSEGUE REMOVER A TINTA.

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	021/26	Cromatografia	-	IT-1.030	RELAFIX TINTAS	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026		x

Cromatograma LOTE: 021/26

Additional Info : Peak(s) manually integrated



Conclusão: Ao analisar a reclamação é observado que o lote é o mesmo que já foi identificado divergência em sua composição, citado na RO 898/26 e 893/26.

Concluimos então como PROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's