

	<h1>RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's</h1>	DATA	22/04/2026
		RO	959/26

CLIENTE	NEWART DO BRASIL LTDA EPP		
Descrição do Produto	ESMALTE NITRO BANANA ATOXICA - REF.: 18		
Código do Produto	015AM729.80	Lote:	003/25

Descrição da Reclamação

Conforme vídeo em anexo, material está grudando e danificando as peças 015AM729.80 lotes 003/25. Diluente usado 010SV068 e também o 010SV510, porém o mesmo problema acontece.
 Ou seja, pode ser que o lote 015AM729 seja anterior aos lotes que foram ajustados.

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	003/25	SECAGEM	-	Visual	RELAFIX TINTAS	17/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	X	

Secagem 003/25



Conclusão: Ao analisar a retenção do produto, diluído com 010SV068, aplicado uma demão em MDF com primer, após 24 horas feito empilhamento com peso em cima, sobrepostas a face a face com a área pintada, e após 24 horas de empilhamento não houve colagem nas peças, o lote em questão é após a reformulação de secagem.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Analista RO's