

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	16/07/2026
		RO	1059/26

CLIENTE	AFS PECAS E SERVICOS LTDA		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		
Código do Produto	600PR001	Lote:	018/26

Descrição da Reclamação

CLIENTE RELATA QUE AO ABRIR O GALÃO E TENTAR HOMOGENIZAR O MATERIAL, NO FUNDO DA LATA FORMA-SE UMA BORRA, QUE NÃO SE DISSOLVE. LOTE 018/26

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	018/26	Sedimentação	-	Visual	REALFIX TINTAS	23/07/2026	23/07/2026	23/07/2026		x

Sedimentação LOTE: 018/26



Conclusão: Ao analisar a retenção, foi observado um sedimento duro no fundo da lata, ao homogeneizar com agitador mecânico o produto ficou homogêneo.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Trocar o lote, produto pode ser ajustado na fábrica.

Anderson Otica

Analista RO's