

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	14/08/2026
		RO	1086/26

CLIENTE	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO LTDA		
Descrição do Produto	VERNIZ PU ALTO BRILHO - REF.: 18 LT		
Código do Produto	036VZ013.21	Lote:	005/26

Descrição da Reclamação			
CLIENTE RELATA QUE APÓS DIAS DE SECAGEM O MATERIAL APÓS SER EMBALADO QUANDO CHEGA NO CLIENTE FINAL, APRESENTA MARCAS DO PLASTICO BOLHA QUE FOI ENVOLVIDO, E QUE ESTÁ RISCANDO MUITO FACIL TAMBEM. QUE ESTÁ PROBLEMA JÁ VEM ACONTECENDO A ALGUM TEMPO. Componente A 036VZ013.21 005/26 Componente B 030CT003.81 029/26 Diluyente 010SV900.81 007/26			

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	005/26	Secagem	-	-	RELAFIX TINTAS	13/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	x	

Secagem LOTE: 005/26	
	

Conclusão: Ao analisar a retenção do produto comparado com lote anterior aplicado em madeira com selador PU, após secagem em 24 horas foi colocada duas chapas aplicadas face a face com plástico bolha entre as lâminas e adicionado um peso de 20 Kg por 4 horas.
Após este período foi analisado a deformação do filme aplicado e não foi observado deformação.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Verificar com o cliente selador e camada aplicado.

Anderson Otica

Análista RO's