

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's		DATA	08/09/2026						
			RO	1108/26						
CLIENTE	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA									
Descrição do Produto	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ FAST CURE BR									
Código do Produto	610VZ009.80	Lote:	001/26							
Descrição da Reclamação CLIENTE INFORMA QUE ITEM 610VZ009.80 REALACK 610 MONOTECH VERNIZ FAST CURE BR - REF.:18,000 L LOTE 001/26 DILUIDO 30% COM 010SV045 LOTE 023/26 FICOU COM ASPECTO IGUAL AO ALGODÃO DOCE E TEIA DE ARANHA QUANDO SAI DA PISTOLA.										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	001/26	Over spray	-	-	RELAFIX TINTAS	04/09/2026	04/09/2026	08/09/2026		x

Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes mencionados, ao analisar a aplicação em madeira com diluição de 30% com 010SV045, foi observado over spray, dependendo do bico da pistola isso pode agravar a formação de over spray, ao realizar testes com 50% de diluição não observamos tal característica, segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Produtos com característica de secagem rápida podem ocorrer tal problema dependendo do sistema de aplicação.

Orientar teste com 50% de diluição e observar o brilho, ou o envio de retardador 010SV296 RETARDADOR LC também para teste.

Anderson Otica

Análista RO's