

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO EXTERNA	943	01/04/2026	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600AM014.80 - REALVIT 60	600AM014.80 - lote 003/26 Conforme fotos em anexo, o cliente usou uma lata nova e identificou a presença de solidos no produto. Apos hom
03-RO EXTERNA	944	01/04/2026	001-LABORAT		C01398-IDEROL	010SV425.85 - REDUTOR	cliente alega que o solvente nao esta limpando. lote 013/26
03-RO EXTERNA	945	01/04/2026	001-LABORAT		C06888-FORTEE	027VM017.80 - REALUX 27	Cliente esta reclamando que a tinta sintetica esta demorando muito para secar, que esta
03-RO EXTERNA	946	01/04/2026	001-LABORAT		C02456-LOJA BRAFE	055PR060.80 - ESMALTE P	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA MUITO FINA E SECANDO MUITO RAPIDO. LOTE 005/26
03-RO EXTERNA	947	02/04/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	600PR001.82 - REALVIT 60	Conforme video enviado pelo cliente, material ta ficando MUITO FOSCO e deslocando muito
03-RO EXTERNA	948	07/04/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047PT502.80 - ESMALTE P	CLIENTE RELATA QUE O A PRIMEIRA LATA USADA DO LOTE ESTAVA PERFEITA, POREM A SEGUMNDA LATA NAO TEVE A COBERT
03-RO EXTERNA	949	08/04/2026	002-COMERCI		C00252-EURO TRUCK	029BR003.82 - REALTHAN	CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL QUALHOU COM A LATA FECHADA, MESMO DEPOIS DE HOMOGENIZADA CONTINUA COM A ME
03-RO EXTERNA	950	08/04/2026	001-LABORAT		C04807-ME MOVELAR	015BG023.80 - LACA NC B	Cliente informa que o item
03-RO EXTERNA	951	09/04/2026	001-LABORAT		C01053-BRASELIO IN	024PR003 - REALTHANE 2	CLIENTE ALEGA Q PRODUTO 024PR003 ESTA DESPLACANDO, NAO ESTA DANDO ADERENCIA. 024PR003 004/26 Componente B 030
03-RO EXTERNA	952	13/04/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	600PR001.82 - REALVIT 60	600PR001 - lote 005/26 Cliente alega q aplicou 252AM001 como aderente, depois aplicou o fundo sintetico 014VM200 e depois aplicou o preto
03-RO EXTERNA	953	14/04/2026	001-LABORAT		C02491-ZADOM CARR	020VZ022.21 - VERNIZ DF	CLIENTE INDFORMA QUE O ITEM
03-RO EXTERNA	954	14/04/2026	002-COMERCI		C02408-ANAZATTI	600PR001.82 - REALVIT 60	cliente VICONSER alega que o material ta ficando MUITO FOSCO e deslocando. Ja e o terceiro cliente com o MESMO problema. lote 005/26
03-RO EXTERNA	955	14/04/2026	001-LABORAT		C05616-AR FIBRAS	029AZ042 - REALTHANE 2	CLIENTES ESTA RECLAMANDO Q ESTA FERVENDO CONFORME FOTO. 029AZ042 001/26 Componente B 030CT703 12/26
03-RO EXTERNA	956	14/04/2026	001-LABORAT		C02306-FORROFORT	046BR032.70 - PRIMER BA	CLIENTE ALEGA QUE COR E VISCOSIDADE ESTAO TOTALMENTE FORA DO QUE FOI APROVADO. LOTE 003/26 E LOTE 001/26
03-RO EXTERNA	957	15/04/2026	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600CZ017.80 - REALVIT 60	LOTE 007/26 Cinza escuro nao fica cinza escuro. *diluyente 010SV011
03-RO EXTERNA	958	15/04/2026	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	027PR013.21 - REALUX 27	Preto que demora para secar na linha 027, lote 002/26 - apos 24hs ainda fica marcando ao toque. 010sv011
03-RO EXTERNA	959	16/04/2026	001-LABORAT		C03666-NEWART	015AM729.80 - ESMALTE N	Conforme video em anexo, material esta grudando e danificando as pecas 015AM729.80 lote 003/25. Diluyente usado 010SV068 e tambem o 0
03-RO EXTERNA	960	16/04/2026	001-LABORAT		C04017-PACKAGING	220PR005.70 - TINTA FX 1	preto, rubine e cyan estao secando no anilox e temos que utilizar uma quantidade muito grande de retardador para rodar. Durante o processo
03-RO EXTERNA	961	16/04/2026	001-LABORAT		C00777-AUTO CENTE	011PT011.82 - REALUX 11	Produto: 011PT011.82 C REALUX 11 ALUMINIO REALFIX C Ref.: 3,6 L Lote: 002/2026 Validade: 31/03/2027
03-RO EXTERNA	962	20/04/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	430CZ001.21 - REALPISO	COMPONENTE A ESTA DURO, NAO SENDO POSSSIVEL UTILIZAR O MATERIAL.
03-RO EXTERNA	963	20/04/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577PR004.82 - REALTHAN	Cliente aplicou na sexta-feira (Josimar acompanhou a aplicacao), hoje 20/04 (segunda-feira) ainda nao secou (conforme video). Conforme out
03-RO EXTERNA	964	22/04/2026	001-LABORAT		C05451-ECO MADEIR	015AZ069.82 - LACA NC AZ	O cliente informa divergencia na cor da tinta em relacao ao padrao RAL 5001 e 5009 especificado. Produto: 015AZ069.82 C LACA NC AZUL F
03-RO EXTERNA	965	23/04/2026	001-LABORAT		C00532-CORTESA	038CZ022.82 - REALTHAN	CLIENTE INFORMA QUE OS: 038CZ022.82-REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA N 6,5 - REF.: 2,7 LT
03-RO EXTERNA	966	23/04/2026	001-LABORAT		C01741-J R SILVA NO	445BR003 - REALPOXI 445	Produto: 445BR003 C REALPOXI 445 FAST CURE BRANCO N 9,5 Catalisador: 030CT445.82 C CATALISADOR EPOXI 445 FAST CURE Re
03-RO EXTERNA	967	23/04/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	835BR001.80 - REALUX 83	Cliente alega que o material esta muito PASTOSO. 835BR001.80 001/26
03-RO EXTERNA	968	24/04/2026	001-LABORAT		C01431-POLYMONT	490VZ002.82 - REALPISO	Produto esta com aspecto de gelatina lote 009/26
03-RO EXTERNA	969	29/04/2026	001-LABORAT		C07045-SUZUKI	340AZ001.82 - REALPOXI 3	cliente alega que a tinta esta
03-RO EXTERNA	970	29/04/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	600PR004.82 - REALVIT 60	Conforme video do cliente, preto SB esta ficando brilhante (video em anexo) Cliente usa o mesmo material desde 04/11/2025 e sempre diluiu
03-RO EXTERNA	971	29/04/2026	002-COMERCI		C04460-TIKOS	056VD017.21 - ESMALTE P	Produto: 056VD017.21 C Esmalte PU Verde Bambu lote: 015/25 Val: 31/12/2026
03-RO EXTERNA	972	29/04/2026	001-LABORAT		C01779-PALMARES IN	061PR001.118 - REALACQ	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 061PR001.118 REALACQUA 61 PRETO - REF.:3,600
03-RO EXTERNA	973	30/04/2026	001-LABORAT		C01124-M. LACHOVIC	600AZ011.80 - REALVIT 60	Cliente relata que as pecas, apos a pintura, apresentam aspecto esbranquiçado. Produto: 600AZ011 C lote 001/26. Solvente utilizado: 010SV0

Qtde. RNC'S

31

06-RO INTERNA	60	06/04/2026	003-EXPEDI?		C05651-COPACOL	579BG002.21 - REALTHAN	Cliente COPACOL-COOPERATIVA confirmou a troca do material Bege por um preto, a troca ocorreu no envio de umas das NFCs: 139260, 13
06-RO INTERNA	61	07/04/2026	004-PRODU?		C03792-REALFIX MAT	035VM013 - REALUX 35 VE	Devido ao erro de formula por causa de 3% de concentrado branco, foi necessario aumentar em aproximadamente 30% o lote para corrigir cor
06-RO INTERNA	62	09/04/2026	003-EXPEDI?		C01473-PROTECOATI	035VM013.80 - REALUX 35	Cliente Protecoating relata que na ultima carga foi material que nao constava na NF e tem material que consta na NF e nao recebeu fisicamen
06-RO INTERNA	63	09/04/2026	003-EXPEDI?		C02794-WHB	035VM013.80 - REALUX 35	Cliente solicitou material e, embora o sistema indicasse disponibilidade em estoque, o item nao estava fisicamente disponivel.
06-RO INTERNA	64	10/04/2026	002-COMERCI		C03792-REALFIX MAT	030CT025.83 - CATALISAD	Foi colocado pedido em quantidade quebrada de 0,2 ao inves de 2 unidades, impactando no cancelamento de O.F e perda de etiquetas com lo
06-RO INTERNA	65	10/04/2026	002-COMERCI		C01363-MEGA TINTAS	266BR001 - REALPOXI 266	Foi produzido para o cliente MEGA TINTAS o componente A e B, apos o produto estar em producao foi passado que foi colocado o item errad
06-RO INTERNA	66	13/04/2026	004-PRODU?		C02242-TAURUS HEL	047RS100 - ESMALTE PU	Produto teve divergencia no acerto de cor que foi preciso aumentar a formula para conseguir corrigir a tonalidade referente ao padrao.
06-RO INTERNA	67	13/04/2026	003-EXPEDI?		C02237-ADEX	021AS043 - ASFALTO 105	Faturamos a NF 139186 para Adex no dia 27/03 e nao embarcamos conforme alinhado entre as areas, so descobrimos que o material que est
06-RO INTERNA	68	15/04/2026	003-EXPEDI?		C03792-REALFIX MAT	047AZ016.80 - ESMALTE P	Foi produzido apenas 1 und para o produto 047AZ016.80 para o cliente Taurus pois constava 1 und no estoque, com isso atenderia o pedido c

Qtde. RNC'S

9