

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	685	01/08/2025	001-LABORAT		C05218-PARALELO 27 577PR004.82 - REALTHAN		CONFORME E-MAIL 577PR004.82 LOTE 009-25 CATALISADOR 030CT025.125 LOTE 092-25 DILUIDO 30% COM 010SV068.83 LOTE 122-25
03-RO - RELATORIO DE	686	05/08/2025	001-LABORAT		C01625-FCA COMERC 052AZ003.70 - IMPERMEA		Cliente informa que cor esta fora do padrao, tonalidade diferente.
03-RO - RELATORIO DE	687	06/08/2025	001-LABORAT		C00790-VIVART MOLD 055PR060.80 - ESMALTE P		Cliente: Vivart Itens: 055PR060.80 lote 013/25- 2 unidades 030CT102.81 lotes 122/25 e 128/25 010SV205.85 lote 052/25
03-RO - RELATORIO DE	688	07/08/2025	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ 039BR004.21 - REALPOXI		cliente alega que esta demorando para secar. Tem urgencia no ajuste do material. 039BR004.21 - lote 002/25 030ct014.122 lote 050/25
03-RO - RELATORIO DE	689	07/08/2025	001-LABORAT		C02017-CONDOR 046VZ009.70 - FUNDO BA I		Cliente Condor S.A. Item 046VZ009.70 - lote 007/25 e 006/25 Cliente alega que o fundo BA. Nao esta secando, aplicacao e imersao, depois de
03-RO - RELATORIO DE	690	08/08/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI 440BR002.82 - REALPISO		TINTA APRESENTA ?BORRA PASTOSA? E CRIOU GRUMOS NO FUNDO DA LATA
03-RO - RELATORIO DE	691	08/08/2025	001-LABORAT		C03661-RANDA 056BR042.21 - ESMALTE P		Cliente informa que as portas estao ficando com algum tipo de sujeira, parece um po, ele falou que esta filtrando duas vezes e mesmo assim n
03-RO - RELATORIO DE	692	08/08/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI 701PR001.82 - REALTHAN		TINTA APRESENTA ?GRUMOS? , COMO SE FOSSEM ?PEDRINHAS? GRUDADAS NA TINTA, NAO SAEM COM POLIMENTO
03-RO - RELATORIO DE	693	12/08/2025	001-LABORAT		C07045-SUZUKI 228VM001.82 - REALTHAN		228VM001.82 ? lote 005/25 030CT138.125 ? lote 012/25 320AZ005.82 ? lote 007/25 030CT320.84 ? lote 020/25 Cliente alega que ao aplicar p
03-RO - RELATORIO DE	694	13/08/2025	001-LABORAT		C00694-ROLON LTDA 056CZ752.21 - ESMALTE P		lote 002/25 cliente alega o produto risca com facilidade considera a cobertura ruim em relacao aos demais.
03-RO - RELATORIO DE	695	13/08/2025	001-LABORAT		C07045-SUZUKI 320KIT-CZ006.82 - KIT REA		Catalisador 030CT320. Kits da linha 320 (320KIT-AZ005.82 e 320KIT-CZ006.82) Cliente alega que o catalisador nao esta indo na proporcao co
03-RO - RELATORIO DE	696	14/08/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI 701CZ001.82 - REALTHAN		TINTA ESTA ESCURA, FORA DO PADRAO DE COR DO CATALOGO.
03-RO - RELATORIO DE	697	14/08/2025	001-LABORAT		C00898-BUZZI IND CO 015BR109.82 - LACA BRAN		Cliente informa que ao aplicar a tinta esta aparecendo pontinhos azul na tinta.
03-RO - RELATORIO DE	698	14/08/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI 600PR001.82 - REALVIT 60		CLIENTE RECLAMA QUE A COR DE UM LOTE ESTA DIFERENTE DO OUTRO, MESMO AMBAS SENDO MESMO PRODUTO
03-RO - RELATORIO DE	699	15/08/2025	001-LABORAT		C03498-TORNEARIA V 036VZ110.21 - VERNIZ PU		4.2 Cliente relata que o material esta com uma sedimentacao que nao consegue homogeneizar, que no final da lata apresenta um emplastame
03-RO - RELATORIO DE	700	15/08/2025	001-LABORAT		C03459-TECNOTRAF 011CZ076.82 - REALUX 11		Cliente Tecnotrafo informa que o item 011CZ076.82 REALUX 11 CINZA N-6.5 - REF.: 3,6 LT lotes 015/25 saiu com cor diferente do lote 008/2
03-RO - RELATORIO DE	701	15/08/2025	001-LABORAT		C01651-EMBALABRAS 200OU007.70 - OURO 872C		CLIENTE ALEGA QUE AO APLICAR SOBRE SUBSTRATO PRETO A TINTA FICA TRANSLUCIDA. LOTE 001/25
03-RO - RELATORIO DE	702	20/08/2025	001-LABORAT		C05451-ECO MADEIR 015VD041.82 - LACA NC V		O cliente relatou que esta tendo problemas ao aplicar a laca com o redutor, pois a tinta esta trincando nas pecas. Ele realizou um teste utilizan
03-RO - RELATORIO DE	703	21/08/2025	001-LABORAT		C05582-METALCAVA 014VM020.01 - PRIMER SI		Problema de secagem. Peca e pintada em imersao, apos ela passa pelo tunel de secagem no tempo de 1h (temperatura em 60oC mais ou me
03-RO - RELATORIO DE	704	22/08/2025	001-LABORAT		C06888-FORTEE 027PR010.82 - REALUX 27		Preto novamente com diferenca de brilho entre lotes. Conforme e possivel ver nitidamente no video, 027PR010.21 PRETO SB ? ao aplicar, es
03-RO - RELATORIO DE	705	22/08/2025	001-LABORAT		C03998-VIMASA 052AZ005.70 - IMPERMEA		Produto: 052AZ005.70 Lote: 006.25 Validade: 10/07/2025
03-RO - RELATORIO DE	706	22/08/2025	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI 701OU003.82 - REALTHAN		COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE. PADRAO DE COR HAVIA SIDO ENVIADO QUANDO FOI SOLICITADO O CADASTRO DO ITEM. lo
03-RO - RELATORIO DE	707	26/08/2025	001-LABORAT		C03624-KORTE 049VZ511.21 - VERNIZ PU		049VZ511.21 lote 008/25 030CT040.107 lote 009/25 010SV510.81 lote 178/25 Cliente alega que o material esta com grumos. Cliente pontuou
03-RO - RELATORIO DE	708	26/08/2025	001-LABORAT		C06953-FERNANDO 025PR982.82 - PRIMER PU		Cliente relata que abriu a lata e tem menos tinta que o de costume
03-RO - RELATORIO DE	709	26/08/2025	001-LABORAT		C04150-TORNEARIA 600PT002.80 - REALVIT 60		CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 600PT002.80 - REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFIX - RE LOTE 005/25 NAO FOI COM ASPECTO DE AL
03-RO - RELATORIO DE	710	27/08/2025	001-LABORAT		C00074-CUBO MOB - 060TG099.69 - TINGIDOR		LOTE: 005/25 VALIDADE: 23/07/2025 CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ESTA FAZENDO RISCOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO V
03-RO - RELATORIO DE	711	27/08/2025	001-LABORAT		C00906-MS INDUSTRI 016BG040.80 - PRIMER NC		CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 016BG040.80-PRIMER NC MARFIM URNAS - REF.: 18 LT LOTE 018/25 ESTA APRESENTANDO INCOM
03-RO - RELATORIO DE	712	27/08/2025	001-LABORAT		C07017-WSVB 014VM200.21 - REALUX 14		Lote: 010/25
03-RO - RELATORIO DE	713	27/08/2025	001-LABORAT		C07090-CLEMAR 575BR060.82 - REALTHAN		CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 575BR060.82 LOTE 014/24 ESTA COM COR FORA DO PADRAO, QUE A TINTA ESTA CINZA, AUDIO E
03-RO - RELATORIO DE	714	29/08/2025	001-LABORAT		C06395-FORMA FORT 035AM004.85 - REALUX 35		URGENTE Problema de tonalidade, cliente alega que material esta fora do ral 1004 - LOTE 002/25
03-RO - RELATORIO DE	715	29/08/2025	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL 049VZ118.82 - VERNIZ AC		030CT244 - LOTE 002/25 049VZ118.82 - lote 001/25 Cliente alega que q o verniz esta com um aspecto de areia quando aplicado no capacete
Qtde. RNC'S							

31