

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	24/09/2025
		RO	753

CLIENTE	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		
Codigo do Produto	600PR001	Lote:	036/25

Descrição da Reclamação

Conforme áudio do cliente, o mesmo está pitando com o produto 600PR001.80 PRETO e conforme vai utilizando, a cor vai trocando de tonalidade ficando cinza/branca.

Cliente homogeneizou a lata e conforme vai usando a tinta de cima da lata o material sai na cor correta e conforme vai utilizando a tinta e chegando mais perto do fundo, ela começa a ficar cinza. Escutar áudios

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	018/25	Brilho	0 - 10 UB	IT-1.009	RELAFIX TINTAS	23/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	OK, 4 UB	
2	018/25	Brilho	0 - 10 UB	IT-1.009	RELAFIX TINTAS	23/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	OK, 5 UB	

TESTE BRILHO LOTE: 036/25


TESTE BRILHO LOTE: 033/25


APLICAÇÃO DO LOTE 036/25



APLICAÇÃO DO LOTE 033/25



Conclusão: Fizemos a aplicação do lote reclamado e outro lote e ambos ficaram com a aplicação boa, ele vai ficando com uma cor diferente como se fosse esbranqueado mais por conta da secagem por ele ser fosco, algo característico do produto, após a secagem total fica com a cor uniforme.

Iremos diminuir o range do brilho para tentar amenizar essa impressão de diferença de cor.

Brilho 0 – 5.

Priscila

Análista RO's