

	<b>RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's</b>	DATA	17/04/2026
		RO	952/26

CLIENTE	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		
Código do Produto	600PR001.82	Lote:	005/26


**Descrição da Reclamação**

cliente VICONSER alega que o material tá ficando MUITO FOSCO e deslocando.  
 Já é o terceiro cliente com o MESMO problema.  
 lote 005/26

**PLANOS DE ENSAIOS**

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	005/26	ADERÊNCIA	-	IT-1.018	RELAFIX TINTAS	14/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	X	

**Aderência 005/26**



**Conclusão:** Ao analisar a retenção do produto mencionado, realizado o mesmo esquema de pintura que o cliente faz, sendo 252Am001, 014VM200 e 600PR001, foi observado que todos os produtos tem ancoragem ao metal, porém ao aplicar os três produtos em sequência aguardando o tempo de cura, é observado que o 600PR001 acaba amolecendo o filme do 014VM200, fazendo perder ancoragem.

Este esquema de pintura não é indicado fazer, no geral a aplicação do 600PR001 é de aplicação direta no metal por ser dupla função, mas pode ser aplicado em cima de primer PU, Wash primer ou primer epóxi, via testes prévios.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação de problema nos produtos.

Anderson Otica

---

Analista RO's