

ASAP SEA REPARO NAVAIS

Av das Américas,15531 sala 208 Recreio dos Bandeirantes - RJ



Item	Material	m ²
1	Tinta de poliuretano acrílico N-2677 (esp. Min película seca de 70 µm)	18.800
2	Tinta epóxi, sem solventes Tolerante a superficies N-2680 (Esp. Min película seca de 150µm)	22.000
3	Tinta promotora de aderência de base epóxi	60
4	Revestimento externo anticorrosivo N-2238	25
5	Tinta anti-incrustante para pintura de embarcações Referência: SeaForce Shield (Jotun) ou similar	80
6	Proteção anticorrosiva elastomérico aplicado a frio	400
7	Fita adesiva plastica anticorrosiva (polietileno)	890
8	Solvente para limpeza de vestígios de óleo, graxa ou gordura	19.200