

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's		DATA	02/10/2025
			RO	758

CLIENTE	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA		
Descrição do Produto	REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS		
Codigo do Produto	575LJ070 / 575BR070	Lote:	016/25 e 029/25

Descrição da Reclamação

105 UNIDADES DO ITEM 575LJ070.82 - REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS - R LOTE 016-25
38 UNIDADES DO ITEM 575BR070.82 - REALTHANE 575 DF GALV BRANCO LS - RE LOTE 019-25
CATALISADOR: 030CT313.125 - REF.: 0,9 L
LOTE: 010/25 QUANTIDADE: 12,000
LOTE 013/25 QUANTIDADE: 18,000
LOTE 015/25 QUANTIDADE 10,000
LOTE 018/25 QUANTIDADE 116,000
Laranja está grossa, pulverizando
Branco deslocando


SUBSTRATOS ANTES DA APLICAÇÃO



575LJ070 LOTE 016/25 COM TESTE DE ADERÊNCIA



575BR070 LOTE 019/25 COM TESTE DE ADERÊNCIA



575BR070 / 575LJ070 COM TESTE DE ADERÊNCIA



Conclusão: Analisamos ambos os lotes, fizemos aplicação em duas peças de galvanizado, em uma das peças ambos tiveram a aderência ok, na outra peça teve um pequeno deslocamento no laranja, porém o produto está ok ele deslaca por conta do substrato. Foi dado como improcedente a reclamação.

Priscila

Analista RO's