

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's		DATA	01/10/2025
			RO	761
CLIENTE	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
Descrição do Produto	REALTHANE 29 DF BRANCO EURO TRUCK II			
Código do Produto	029BR003	Lote:	010/25	
Descrição da Reclamação lote 010/25 cliente alega que o produto n esta homogenizando.				

Retenção lote 010/25 antes de homogeneizar


Retenção lote 005/25 antes de homogeneizar


Retenção lote 010/25 depois de homogeneizar



Retenção lote 005/25 depois de homogeneizar



LOTE 010/25 COMPARADO AO LOTE 005/25

REALFIX	
DATA:	LOTE:
HORA:	RESPONSÁVEL:
EXTENSOR:	PRODUTO: 029 BR 003
☐ Placa 05125	☐ Base Água ☐ Base Cimento 030125

Conclusão: Analizamos o lote reclamado junto com o lote anterior, mesmo homogeneizando no dispersor o lote reclamado não teve uma boa homogeneização, o lote anterior estava tudo ok. Reclamação procedente.

Priscila

Analista RO's

