

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	27/03/2026
		RO	941/26

CLIENTE	CONDOR S.A		
Descrição do Produto	VERNIZ UV IMERSAO - REF.: 18 LT		
Código do Produto	043VZ449.70	Lote:	005/26

Descrição da Reclamação

CLIENTE ALEGA CRATERA NO VERNIZ. LOTE 005/26

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	005/26	Crateras	-	Visual	RELAFIX TINTAS	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		x

Crateras LOTE: 005/26



Conclusão: Ao analisar a retenção em comparação ao lote anterior, ao realizar uma extensão de 75 microns no vidro e realizado a imersão no substrato do cliente, foi observado algumas crateras após seco no túnel UV.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Aditivar o produto no cliente.

Anderson Otica

Analista RO's