

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	17/04/2026
		RO	958/26

CLIENTE	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME		
Descrição do Produto	REALUX 27 DF PRETO N 1 FS - REF.: 18L		
Código do Produto	027PR013.21	Lote:	002/26

Descrição da Reclamação

Preto que demora para secar na linha 027, lote 002/26 - após 24hs ainda fica marcando ao toque. 010sv011.

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	002/26	SECAGEM	-	Visual	RELAFIX TINTAS	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026		X

Secagem 002/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do produto, aplicado em chapa metálica, foi observado que após 24 horas o produto ainda marca com pressão moderada, após 72 horas seca normalmente conforme BT.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Solicitar concerto ou catálise 6x1 com 030CT070.

Anderson Otica

Análista RO's