

	<h1>RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's</h1>	DATA	06/05/2026
		RO	978/26

CLIENTE	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA		
Descrição do Produto	REALTHANE 24 CINZA CRATER - REF.:3,600 L		
Codigo do Produto	024CZ010.82	Lote:	001/26

Descrição da Reclamação

CLIENTE ALEGA Q USOU 1 GALÃO E DEU OK A PINTURA, APÓS ABRIR OUTRO GALÃO DO MESMO LOTE, E APLICAR, DEU FERVURA, CONFORME VIDEO LOTE 001/26 03OCT004 - LOTE 034/26

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	007/26	FERVURA	-	VISUAL	RELAFIX TINTAS	06/05/2026	06//05/2026	08/05/2026	x	

Cobertura lote 001/26



Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes reclamados em comparação com o lote anterior, não foi observado fervuras ou crateras, cliente menciona que ao catalisar o produto fica pronto pra uso, nos testes foi diluído 10% com 010SV510 onde ficou com viscosidade de aplicação com 12 segundos CF4, viscosidade padrão de aplicação de acabamentos.

Como observação o ocorrido pode ser por falta de diluição no qual auxilia no alastramento do produto, ou alguma contaminação.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Analista RO's