

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	08/06/2026
		RO	1012/26

CLIENTE	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIES MET		
Descrição do Produto	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN INCOLOR HS		
Codigo do Produto	490VZ002.80	Lote:	026/26

Descrição da Reclamação			
O cliente relata que o verniz está gelatinando, conforme demonstrado no vídeo. lote 026/26			

PLANOS DE ENSAIOS										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	026/26	Contaminação	-	Visual	RELAFIX TINTAS	08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026		x

Contaminação LOTE: 026/26										

Conclusão: Ao analisar a retenção é observado grumos semelhantes a observação do cliente.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Produto pode ser ajustado.

Anderson Otica

Análista RO's