

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	08/07/2026
		RO	1053/26

CLIENTE	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTA		
Descrição do Produto	REALUX 35 AZUL RAL 5019 BR		
Código do Produto	035AZ027	Lote:	002/26

Descrição da Reclamação

PRODUTO LOTE 002/26 ESTÁ FORA DE COR CONFORME LOTE 001/26 E CONFORME RAL 5019 DO PRODUTO.

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	002/26	Cor	-	Visual	REALFIX TINTAS	07/07/2026	07/07/2026	08/07/2026		x

Cor LOTE: 002/26



Conclusão: Ao analisar as evidências, ao comparar com o lote 001/26, foi observado que o lote 001/26 está mais escuro em comparação ao lote 002/26, sendo o lote 002/26 o correto e o 001/26 o errado.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Produto pode ser ajustado.

Anderson Otica

Análista RO's