

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's		DATA	18/08/2026
			RO	1092/26

CLIENTE	QUALIFER ESTRUTURA LTDA									
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF AZUL PANTONE 288C SB									
Código do Produto	600AZ037.80	Lote:		001/26						

Descrição da Reclamação										
CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 600AZ037.80 REALVIT 600 DF AZUL PANTONE 288C SB - REF.:18,000 L ESTA COM BAIXA COBERTURA, PRECISANDO APLICAR EM TORNO DE 4 DEMÃOS PARA COBRIR 100%, APLICAÇÃO SOBRE AÇO GALVANIZADO DILUIU 20% COM 010SV660.81-REDUTOR REALVIT - REF.:18,000 L										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	001/26	Cobertura	-	-	REALFIX TINTAS	17/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	x	

Cobertura LOTE: 001/26										
										

Conclusão: Ao analisar a retenção do produto aplicado em chapa metálica diluído 30% com 010SV660, foi necessário a aplicação de 2 demãos com duas passadas cada uma para cobertura do pilof, foi realizado o teste de criptômero de profundidade na placa #7, no qual tivemos o resultado de 15mm dentro das especificações de azuis pastéis, foi observado que a pigmentação está de acordo com os padrões Realfix

Como observação, cores desenvolvidas em catálogo PANTONE normalmente tem a cobertura abaixo em comparação a catálogos de cores industriais, pois tal catálogo geralmente é voltado ao ramo de flexografia e impressão, sendo característico a aplicação de mais demãos em produtos de cores PANTONE.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Caso necessário avaliar a possibilidade de aumento na cobertura via SDP.

Anderson Otica

Análista RO's