

**RELATÓRIO DE TESTE DE CORROSÃO  
SALT SPRAY 72 HORAS**

**INFRATEL INFRAESTRUTURA**

**1. OBJETIVO**

O objetivo deste relatório é analisar o resultado de corrosão de 1 peça metálica medindo 20 x 20 cm enviado pela Infratel.

A peça foi limpa para retirar os possíveis contaminantes ocorridos no manuseio e transporte da mesma.

Foi inserido no aparelho por 72 horas de névoa salina (Salt Spray), conforme norma ASTM B117.


**2. EQUIPAMENTOS UTILIZADO**



### 3. PEÇA 1 ANTES DO TESTE



#### 3.1. PEÇA 1 DOPOIS DO TESTE 72 HORAS SALT SPRAY





#### **4. RESULTADOS**

A peça após ser submetido a exposição nevoa salina (salt spray) por 72 horas não se observa sinais de corrosão na superfície das chapas de metal.

Realizado por:

Josevan Carvalho

Laboratório Desenvolvimento Tintas Industriais