

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE TESTE SYLOID ED 44

1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar, a comparação entre A SYLOID ED 44 E O SYLOID CP280 (F-41)

2. ENSAIOS

2.1 PARTE 1

O primeiro experimento foi realizado com a substituição do SYLOID CP280, código interno F-41, pelo SYLOID ED 44, testado na linha 024PR006 Conforme porcentagem abaixo:

- 5 % SYLOID ED 44

3.QUALIMETRIA

Foi aplicada 1 chapa de aço carbono na linha 024PR006 como mencionado acima.

- **BRILHO – 78**

4. CONCLUSÃO

Após leitura de brilho concluímos que a SYLOID ED 44 não foi eficaz no teste.

5. EXECUÇÃO

Juliano Dos Santos Faria – Técnico Químico