

Boa tarde!



Relatório de Visita Técnica



****Cliente:**** SULIFLEX



****Local:**** Rua Bom Jesus, 74, Jd. Weisopolis - Pinhais.



****Data:**** 27/11/2025



****Responsável:**** Anderson Otica



****Atendimento:**** Em Campo



Assuntos Abordados

- Acompanhamento de aplicação do produto 200LL002 e 220PR005, aplicação em fitas coche.
- Após ajustes da máquina segundo a aplicação do produto do concorrente, a secagem do nosso ficou mais rápida não tendo uma boa aplicabilidade, foi diluído 10% com 100SV038 onde retardou um pouco mais e também foi sugerido pelo operador aumentar a velocidade da máquina, e após este processo foi onde nosso produto se destacou, pois segundo eles isso agilizaria o processo de produção trabalhando com a máquina mais rápida.
- No caso do 220PR005 não foi necessário diluição, passando de primeira.
- Em resumo ambos os produtos foram APROVADOS.
- O operador vai testar em uma máquina de fitas BOPP, afirmei

