

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

RECLAMACAO DE CLIENTE

Causa: Maquina

Motivo: CLIENTE ALEGA: Nos estamos pintando algumas pecas com o Realpoxi 37 preto e

Observação:

Data	18/05/2022	Reclamante:	A04	Setor encontrado:	LABORATORIO	Superior:	
------	------------	-------------	-----	-------------------	-------------	-----------	--

Código:	037PR003.21					Lote:	
NF nº:	110162	Nº série:	NE	NºOF:	0-00-000	NºOC:	000000
Descrição Item	REALPOXI 37 DF PRETO AC - REF.: 13,5 LT					Quantidade lote:	1,000
Projeto						Quantidade	0,000

Fonte: Outros

					Ass.
Quantidade retirada			Nº da movimentação:		
Quantidade devolvida ao estoque (sem retrabalhar):			Nº da movimentação:		
Quantidade devolvida ao estoque (retrabalhada/trocada):			Nº da movimentação:		
Quantidade sucateada:			Nº da movimentação:		
Número da OS (retrabalho):					

AVALIAÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

É Procedente a reclamação? ☐ SIM ☒ NÃO

DESCREVER: A RECLAMAÇÃO DO CLIENTE REFERE-SE A EXUDAÇÃO, CONDIÇÃO COMUM DE EPÓXI CONVENCIONAL NESTA ÉPOCA DO ANO. PARA TENTAR SOLUCIONAR INDICAR O CATALISADOR 030CT027I. NÃO PROCEDENTE.

Data	24/05/2022	Avaliado	PAULO	Aprovador:		Liberação condicional?	
------	------------	----------	-------	------------	--	------------------------	--

Extensão da QN: É necessário avaliar o estoque? ☐ SIM ☒ NÃO

Em caso de SIM, informar os códigos que o problema pode ter ocorrido (uso da qualidade)	cod	
	cod	
	cod	
	cod	
	cod	

TRATATIVA(S) DA NÃO CONFORMIDADE	DATA	CONCLUÍDO	RESPONSÁVEL
Ações de Contenção			
É necessário Ações	SIM		NÃO
Observação:			