

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

70 / 26

Abertura:

26/01/2026 - 08:30:11

Situação

ABERTO

Fechamento:

00/00/0000 - 00:00:00

Cliente:

C02408 - DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME

Setor:

0 -

Operador:

-

Vendedor:

R00009 - ANAZATTI REP COM. LTDA

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
Análise Crítica							
Fornecedor:				Prev Consumo: 600 MT² DE COBERTURA.			
Segmento:				Substrato: AÇO			
Prep Superfície:				Aplicação			
Secagem:				Custo Final:			
Obs Anl Crítica:				Inf. Adicionais:			
Dados da Amostra							
Data Saída da Amostra para Cliente		00/00/0000		Caixa Retenção			
Observações		Solicitação: PLANO DE PINTURA INDICAÇÃO					

Linha:
Cor: BRANCO
Brilho:
Substrato que será aplicado:
Demanda:
Continuação de pintura:
Atende alguma Norma:
Informações complementares:
Embalagens:
Observações:
Cliente: Holand Behling
Precisamos de um plano de pintura/indicação de material.
METRAGEM: 600 MT² DE COBERTURA.
Cliente teve problema com material indicado por terceiros, material era para proteger o telhado e acabou que enferrujou todo!
Precisamos de um plano de pintura com o procedimento mais adequado fazendo a limpeza e aplicando a linha da Realfix. (Josimar e Guilherme comentaram sobre 579).
Cliente aplicou vedação(nos rufos para não entrar água.), usou silicone padrão.
Vídeo em anexo.