

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

70 / 26

Abertura:

26/01/2026 - 08:30:11

Situação

ABERTO

Fechamento:

00/00/0000 - 00:00:00

Cliente:

C02408 - DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME

Setor:

0 -

Operador:

-

Vendedor:

R00009 - ANAZATTI REP COM. LTDA

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
Análise Crítica							
Fornecedor:				Prev Consumo:			
				600 MT² DE COBERTURA.			
Segmento:				Substrato:			
				AÇO			
Prep Superfície:				Aplicaçã			
Secagem:				Custo Final:			
Obs Anl Crítica:				Inf. Adicionais:			

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

00/00/0000

Caixa Retenção

Observações

Solicitação: PLANO DE PINTURA | INDICAÇÃO

Linha:

Cor: BRANCO

Brilho:

Substrato que será aplicado:

Demanda:

Continuação de pintura:

Atende alguma Norma:

Informações complementares:

Embalagens:

Observações:

Cliente: Holand Behling

Precisamos de um plano de pintura/indicação de material.

METRAGEM: 600 MT² DE COBERTURA.

Cliente teve problema com material indicado por terceiros, material era para proteger o telhado e acabou que enferrujou todo!

Precisamos de um plano de pintura com o procedimento mais adequado fazendo a limpeza e aplicando a linha da Realfix. (Josimar e Guilherme comentaram sobre 579).

Cliente aplicou vedação(nos rufos para não entrar água.), usou silicone padrão.

Vídeo em anexo.