

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

1072 / 26

Abertura:

21/09/2026 - 11:17:00

Situação

ABERTO

Fechamento:

00/00/0000 - 00:00:00

Cliente:

C01473 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO

Setor:

0 -

Operador:

R00055 - PROTECOATING LOJA

Vendedor:

R00055 - PROTECOATING LOJA

Vendedor Int:

-

| Seq              | Produto | Unid | Qtde | Resultado        | Obs do Item | Motivo | Prev Entrega |
|------------------|---------|------|------|------------------|-------------|--------|--------------|
| Análise Crítica  |         |      |      |                  |             |        |              |
| Fornecedor:      |         |      |      | Prev Consumo: 54 |             |        |              |
| Segmento:        |         |      |      | Substrato:       |             |        |              |
| Prep Superfície: |         |      |      | Aplicaçã         |             |        |              |
| Secagem:         |         |      |      | Custo Final:     |             |        |              |
| Obs Anl Crítica: |         |      |      | Inf. Adicionais: |             |        |              |

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

00/00/0000

Caixa Retenção

Observações

Solicitação de desenvolvimento : AJUSTAR FDS  
Linha: REALUX 35  
Cor: NÃO SE APLICA  
Brilho: NÃO SE APLICA  
Substrato que será aplicado: AÇO CARBONO  
Demanda: 54L  
Continuação de pintura: Sim  
Método de Aplicação: pistola  
Atende alguma Norma: não  
Informações complementares:  
FAVOR AJUSTAR A FDS DOS ITENS 035AM018 / 035AZ008 / 035AZ028 / 035CZ005 / 035LL001 / 035PR008 / 035RX001 / 035VD008 / 035VM008 / 035AM005 , CONFORME A RECLAMAÇÃO DO CLIENTE : ?Todas as tintas: FDS trazem pictogramas de perigo de Meio Ambiente, porém, na classificação de perigos não citam os perigos e, também não trazem frases de perigo relacionadas ao meio ambiente.?  
REENVIAR AJUSTADAS PARA O EMAIL: VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR  
Wellington verificar