



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-822 VEICULO REALUX 822 DF | | Emissão 25/05/2026 - 11:17 | Previsão Entrega 29/05/2026 | Qtde(L) 970,87 | Qtde(Kg) 1.000,00 | P.ESP 1,0300 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | Dispensor nº | Grindômetro nº | | | | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) | Assinatura |
| 1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR | | | | | | | | |
| 1 | P-411 | 160,000 | | 5913 | | | | |
| 2 | P-455 | 55,000 | | PA-00112283 | | | | |
| 2 | P-455 | 410,000 | | PA-00125485 | | | | |
| Subtotal | | 625,000 | | | | | | |
| 2 ADIC E DISP EM ALTA ROTAÇÃO ITENS ABAIXO | | | | | | | | |
| 3 | F-58 | 7,000 | | PA26031479 | | | | |
| 4 | F-36 | 30,000 | | 25090128-01 | | | | |
| 5 | F-224 | 22,000 | | 20250222 | | | | |
| Subtotal | | 59,000 | | | | | | |
| 3 MOAGEM DE ITENS ACIMA - MINIMO 7H | | | | | | | | |
| 4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | | |
| 5 LIMPEZA DO MOINHO | | | | | | | | |
| 6 | S-06 | 228,000 | | 418-25-00724050 | | | | |
| Subtotal | | 228,000 | | | | | | |
| 6 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE | | | | | | | | |
| 7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | | |
| 7 | G-657 | 10,000 | | 26C0350 | | | | |
| 8 | SC-13 | 40,000 | | 001/26 | | | | |
| 9 | SC-70 | 35,000 | | 26C0532 | | | | |
| 10 | G-52 | 2,000 | | 0002698884 | | | | |
| 11 | G-306 | 1,000 | | 0002722442 | | | | |
| Subtotal | | 88,000 | | | | | | |
| TOTAIS | | 1.000,000 | | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| MOAGEM | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-822 VEICULO REALUX 822 DF | | Emissão 25/05/2026 - 11:17 | Previsão Entrega 29/05/2026 | Qtde(L) 970,87 | Qtde(Kg) 1.000,00 | P.ESP 1,0300 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | Plano de Fábrica | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

| 8 CONTROLE DE QUALIDADE | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| CAMADA SECA | IT-1.019 | | 30,00 | 40,00 | 38,33 | | |
| FINEZA HEGMANN | IT-1.007 | | 7,00 | 7,50 | 7,00 | | |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 1,00 | 1,06 | 1,02 | | |
| SOLIDOS POR PESO | IT-1.011 | | 54,00 | 58,00 | 54,00 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 80,00 | 90,00 | 80,66 | | |
| BRILHO 60 GRAUS | Min. 80 | | | | | | |
| SECAGEM AO TOQUE | Max. 30 | | | | | | |

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 9 ENVASE | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|-------|---------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | V-822 | Quantidade Unitária Total | 1.000,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-822 VEICULO REALUX 822 DF | | Emissão 25/05/2026 - 11:17 | Previsão Entrega 29/05/2026 | Qtde(L) 970,87 | Qtde(Kg) 1.000,00 | P.ESP 1,0300 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | Dispensor nº | Grindômetro nº | | | | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) | Assinatura |
| 1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR | | | | | | | | |
| 1 | P-411 | 160,000 | | 5913 | | | | |
| 2 | P-455 | 55,000 | | PA-00112283 | | | | |
| 2 | P-455 | 410,000 | | PA-00125485 | | | | |
| Subtotal | | 625,000 | | | | | | |
| 2 ADIC E DISP EM ALTA ROTAÇÃO ITENS ABAIXO | | | | | | | | |
| 3 | F-58 | 7,000 | | PA26031479 | | | | |
| 4 | F-36 | 30,000 | | 25090128-01 | | | | |
| 5 | F-224 | 22,000 | | 20250222 | | | | |
| Subtotal | | 59,000 | | | | | | |
| 3 MOAGEM DE ITENS ACIMA - MINIMO 7H | | | | | | | | |
| 4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | | |
| 5 LIMPEZA DO MOINHO | | | | | | | | |
| 6 | S-06 | 228,000 | | 418-25-00724050 | | | | |
| Subtotal | | 228,000 | | | | | | |
| 6 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE | | | | | | | | |
| 7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | | |
| 7 | G-657 | 10,000 | | 26C0350 | | | | |
| 8 | SC-13 | 40,000 | | 001/26 | | | | |
| 9 | SC-70 | 35,000 | | 26C0532 | | | | |
| 10 | G-52 | 2,000 | | 0002698884 | | | | |
| 11 | G-306 | 1,000 | | 0002722442 | | | | |
| Subtotal | | 88,000 | | | | | | |
| TOTAIS | | 1.000,000 | | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| MOAGEM | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-822 VEICULO REALUX 822 DF | | Emissão 25/05/2026 - 11:17 | Previsão Entrega 29/05/2026 | Qtde(L) 970,87 | Qtde(Kg) 1.000,00 | P.ESP 1,0300 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | Plano de Fábrica | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

8 CONTROLE DE QUALIDADE

| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
|------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| CAMADA SECA | IT-1.019 | | 30,00 | 40,00 | 38,33 | | |
| FINEZA HEGMANN | IT-1.007 | | 7,00 | 7,50 | 7,00 | | |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 1,00 | 1,06 | 1,02 | | |
| SOLIDOS POR PESO | IT-1.011 | | 54,00 | 58,00 | 54,00 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 80,00 | 90,00 | 80,66 | | |
| BRILHO 60 GRAUS | Min. 80 | | | | | | |
| SECAGEM AO TOQUE | Max. 30 | | | | | | |

ACERTO - CQ

| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | Data/Hora: |
|-----------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

9 ENVASE

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|-------|---------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | V-822 | Quantidade Unitária Total | 1.000,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |